

## Fachüberholt durch GPS Reisacher bedeutet:



- Neubeschichtung Maschineninnenraum
- Fachüberholung Antriebsmotoren (mit Zertifikat)
- Abschaltautomatik für Zeit/Temperatur/Schüssellrunden
- Wassering-Vakuumpumpe „Siemens Elmo“ (Wartungsarm)



### Erneuerung folgender Elemente:

- Schaltschrank intern
- Energie und Signalleitung
- Bedienfeld
- Hydraulikaggregat
- Hydraulikzylinder
- Hydraulikleitungen
- Messerwelle
- Zentralschmierung
- Schmierleitungen
- Dichtungen
- Wälz- und Gleitlager
- Beschickung
- Auswerferscheibe
- Riementriebe
- Sensoren und Endschalter
- Schraub- und Bolzelemente
- Steuerventile Vakuumeinheit
- Fremdlüfter für Messerwellenmotor
- Verkleidungstüren



Mit der Ausführung Touch wird die Bedienung über ein Touchdisplay zu großen Teilen realisiert, ferner ist die Übersicht benutzerfreundlicher gehalten.

Bei der Fachüberholung der Maschine werden ausschließlich Original GEA Ersatzteile verwendet. Die Anlage befindet sich auf dem neuesten Technischen Stand, somit wird eine unkomplizierte Ersatzteilversorgung gewährleistet.