

## Fachüberholt durch GPS Reisacher bedeutet:



- Komplette Demontage und Reinigung (außen und innen)
- Politur aller Verkleidungsbleche und des Maschinengestells
- Überholung Messerkopf

### Austausch / Reparatur folgender Elemente:

- Kabel- und Elektronikkomponenten
- Antriebs- und Umlenkwellen
- Zahnriemenräder

### Erneuerung folgender Elemente:

- Sicherheitsschalter mit Magneten
- Zylinderschalter
- Initiatoren
- Kugel- und Gleitlager
- Wellendichtringe
- Bänder
- Gurte und Riemen
- Zylinder
- Ventile
- Pneumatikleitungen bzw. -anschlüsse
- Zuführ- und Hubspindeln
- Abdichtung Verkleidungstüren
- Zahnriemen
- Schneidkante
- Kreis- bzw. Sichelmesser

Bei der Fachüberholung der Maschine werden ausschließlich Original Weber Ersatzteile verwendet. Die Anlage wird mit einer vollständigen Dokumentation ausgeliefert, somit wird eine unkomplizierte Ersatzteilversorgung gewährleistet.